
TM0061

TM-050KCED10- /US/ /V

Датчики температуры

Снят с производства, замена: TM4511+E33403
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1: Резьба ASEPTOFLEX
2: Кромка уплотнения Aseptoflex

Made in USA

EHEDG Certified

Характеристики		
Датчик температуры для подключения к системе оценки		
Электрический разъём		
Подключение к процессу: для адаптера Aseptoflex		
Монтажная длина EL: 63,8 mm		
Подключение к вторичному преобразователю TP / TR		
Диапазон контроля: -40...150 °C / -40...302 °F		
Измерительный элемент: 1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс A		
Область применения		
Применение	Жидкие или газообразные среды (подходят для применения в установках гигиенического исполнения)	
Предел прочности по давлению [бар]	50	
Миним.глубина установки [mm]	15	
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю	TP / TR	
Класс защиты	III	
Диапазон измерения / настройки		
Диапазон контроля	-40...150 °C	-40...302 °F
Точность/ погрешность		
Точность	± (0,15 K + 0,002 x |t|)	
Время реакции		
Динамика реакции T05 / T09 [s]	5 / 14 *)	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Степень защиты	IP 68 / IP 69K	
Испытания / одобрения		
MTTF [лет]	22831	
Механические данные		
Подключение к процессу	для адаптера Aseptoflex	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V4A (1.4404); Характеристика Ra: < 0,6	
Диаметр зонда [mm]	10	

efector600

TM0061

TM-050KCED10- /US/ /V

Датчики температуры


Длина щупа L	[mm]	50
Монтажная длина EL	[mm]	63,8
Материал		нерж. сталь V4A (1.4404)
Вес	[kg]	0,229

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты

Назначение жил кабеля при подключении





Примечания

Примечания	*) по DIN EN 60751 Значения точности относятся к проточной воде. Одобрение 3A имеет отношение только к адаптерам с одобрением 3A, используемых при установке. Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина [штука]	1

Снят с производства, замена: TM4511+E33403
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!