SIEMENS

Лист тех. данных 3RS1041-1GW50

TEMPERATURE MONITORING RELAY PT100/1000, KTY83/84, NTC 3 SENSORS, 2 THR. VAL., DIGITAL -50 DEG. C TO 500 DEG. C 24-240V AC/DC 2 X 1 W + 1 NO, WIDTH 45 MM SCREW CONNECTION



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Вид напряжения		AC/DC
Частота напряжения питания 1 для вспомогательных цепей и цепей управления		
• расчетное исходное значение	Hz	50
• расчетное конечное значение	Hz	60
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе		
• при 50 Гц		
— расчетное исходное значение	V	24
— расчетное конечное значение	V	240
• при 60 Гц		
— расчетное исходное значение	V	24
— расчетное конечное значение	V	240
Управляющее напряжение питания 1 при постоянном токе		
• расчетное исходное значение	V	24
• расчетное конечное значение	V	240
Количество измерительных контуров		3

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Функция продукта		
• Сохранение ошибок		да
• внешний сброс		да
измеряемая температура		
• исходное значение	°C	-50
• конечное значение	°C	500
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		K
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения		
• для вспомогательных цепей и цепей управления		винтовой зажим
• Цоколь со штырьками		да
Исполнение сенсорного датчика с возможностью подключения		PT100/1000, KTY83/84, NTC (щуп сопротивления)
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		1
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		2
Ширина	mm	45
Высота	mm	106
Глубина	mm	91

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
CCC EAC UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Umweltbestätigung

other
Bestätigungen

© Copyright Siemens AG

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS10411GW50

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS10411GW50

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS10411GW50&lang=en



последнее изменение: 04.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG